

Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung (484 Seiten)

Dokumentationsfehler bei Code 151 und 191

<b>05</b>	Alarm ADULT
<b>06</b>	Technical Alarm
<b>07</b>	Alarm Confirmation
<b>08</b>	RF Low Battery
<b>09</b>	RF Supervision Loss
<b>10</b>	RF Jamming
<b>11</b>	AC Fail

Englischer Text, Seite 182

<b>05</b>	Alarm / werden folgende
<b>06</b>	Technikalarm folgend
<b>11</b>	Netz Störung

Beim deutschen (Seite 83), französischen (Seite 284) und holländischen (Seite 369) Text fehlen die Parameter 07, 08, 09 und 10 . Stehen jedoch zur Verfügung.