

Bericht OLink 2.0.4

<http://www.jablotron.com>

KH60009, LD62110

234	Scharfschalten	Hauptcode	28.8. 7:36
235	Unscharfschalten	Hauptcode	28.8. 16:33
236	Scharfschalten	Hauptcode	30.8. 7:24
237	Unscharfschalten	Hauptcode	30.8. 17:44
238	Scharfschalten	Hauptcode	31.8. 15:20
239	Unscharfschalten	Hauptcode	31.8. 19:55
240	Scharfschalten	Hauptcode	1.9. 9:44
241	Unscharfschalten	Hauptcode	1.9. 12:49
242	Scharfschalten	Hauptcode	2.9. 7:32
243	Unscharfschalten	Hauptcode	2.9. 17:17
244	Scharfschalten	Hauptcode	3.9. 7:40
245	Fehler Spng.versorgung Zentrale	Zentrale	3.9. 10:14
246	Spannungsversorgung Zentrale OK	Zentrale	3.9. 10:35
247	Spng.versorgung aller Komponenten OK	Zentrale	3.9. 10:35
248	Alarm verzögerte Zone	11: Komponente	3.9. 18:02
249	Alarmende	Zentrale	3.9. 18:05
250	Alarm verzögerte Zone	11: Komponente	3.9. 18:07
251	Alarmende	Zentrale	3.9. 18:10
252	Alarm Sofortzone	28: Komponente	3.9. 18:23
253	Alarm durch Anwender quittiert	Hauptcode	3.9. 18:25
254	Unscharfschalten	Hauptcode	3.9. 18:25
255	Errichtermodus aktivieren	Errichtercode	3.9. 18:39