100	Hilfgong 1	42: Str.Vers. bei Scharf	0 min. 30 sek.	X				
101	Hilfgong 2	115: Typ d. Scharfzustandes - Anzeige	0 min. 30 sek.	X				
102	Prod_Hilfgong	46: Logisches Produkt der Ausgänge	0 min. 30 sek.		X			Ausgänge: 100÷101

Struktur

System | Module

- Integra-Hauptplatine
  - Bedienteile
    - 0: INT-TSI (0)
    - 1: INT-TSI (1)
    - 2: EHTM module
    - 3: INT-KLCDR (3)
  - DLOADX (Verbindung RS-232)
  - DLOADX (Tel.Verbindung)
  - Erweiterungsmodule – BUS 1
  - Erweiterungsmodule – BUS 2

Hinzufügen | Löschen | Drucken

LCD-Bedienteil, Adresse:00

Version: 1.04

Bedienteil | Durchsicht des Zustandes | Benutzerfunktionen

Name: INT-TSI (0)

Durch Bedienteil gesteuerte Bereiche:

Signalisiert Alarme von Bereichen:

Signalisiert Brandalarme von Bereichen:

GONG-Signal von Linien:

Uhrzeitformat: 1. Jan, 12:00:00

LCD Beleuchtung: Auto 0-1/2

Tastenbeleuchtung: fehlt

Alarmmeldungen(Text)
- [x] Bereiche
- [x] Linien

Alarme
- [ ] Brand
- [ ] Überfall
- [ ] Notruf
- [ ] 3 f. Kennwörter

Übrige Optionen
- [ ] Überfallalarm still
- [x] Eingangszeit signalisieren
- [ ] Ausgangszeit signalisieren
- [x] Alarmsignalisierung
- [x] Tastenton
- [ ] Stör.Sign. bei Teilsch.
- [ ] Neue Störung sign.
- [x] Kennworteingabe zeigen
- [ ] Bedienteilname zeigen
- [ ] Ausgangszeitkürzung möglich
- [x] Verl. der Linien zeigen
- [x] Verzög. Autoscharf. sign.
- [ ] Auswahl des Anz.Modus

Kommentar:

98	Linie 98	1	0: Melder fehlt	320 ms.	5: Sofortlinie	0 sek.	0 sek.	0	Stunden								X
99	Linie 99	1	0: Melder fehlt	320 ms.	5: Sofortlinie	0 sek.	0 sek.	0	Stunden								X
100	Gongsignal 1	2	8: Gemäß Ausgang	Ausg.:102	47: Ohne Alarmierung	0 sek.	0 sek.	0	Stunden								X