





N'abend Falko,

der am Anfang beschriebene Öffnungsmelder war doch ein fu7350, oder ? Das Ding hat nur 2 Drähte, also keine Sabotage Linie.

Ein 4-Draht Öffnungsmelder mit Sabotage Leitungen wäre der MK1010.

Den zuletzt beschriebenen FU7450 finde ich nirgendwo. Tipfehler oder bin ich blind ? Heb' mich mal aufs Pferd - mit welchem Magnetkontakt Öffnungsmelder haben wir es hier zu tun ?

Gruß
Manfred

-**fu7350**-oeffnungsmelder-in-2-draht-technik-abus

Hi Manfred,

so eine Zeichnung hatte ich schon, dank dir aber noch einmal dafür.

Aber an welche Anschlüsse beim FU8321 muss was dran?

Heißt das, an die Anschlüsse 3 und 4 müssen die Widerstände und dann auch das Kabel vom **FU7450** angeschlossen werden?

Und was macht man mit den Anschlüssen 2 und 3? Nichts?

So richtig Sabotagesicher ist die ganze Geschichte dann eigentlich nicht,

wenn die Widerstände im Gehäuse vom FU8321 mit sind,

> denn wenn man vor der Durchtrennung des Kabels vom FU7350 dieses kurzschließt,

ist das der gleiche Effekt, als wäre der Kontakt im FU7350 noch geschlossen

und der FU8321 merkt dann nichts, d.h. kein Alarm da angeblich keine Sabotage.

Huh

Schönen Abend

Falko